在隧道监测中光纤光栅传感解决方案

深圳市简测科技有限公司

二O一四年九月

1、引言

重大工程结构(如隧道、桥梁和水坝等)的安全监测一直是国内 外工程领域广泛关注的重要研究课题。其常规监测技术多以点式电 测方式为主,而用于应变测量的传感元件主要为电阻应变片和钢 弦计,但电阻应变片发生的零点漂移会使其长期测试结果产生严重 的失真;钢弦计的灵敏度较好,但因钢弦丝长期处于张紧状态,蠕 变对其影响较大。此外,常规的电类传感器普遍存在寿命短、测量 易 受环境影响、易受电磁干扰、不能进行实时在线监 测和不能实现 分布测量等缺点。但工程结构的渐变性决定监测系统不仅应具备高 精度和长期稳定性,而且要求实时监测数据的准确性以及恶劣条件 下测读数据的可靠性。由此可见,常规的电类传感器已逐渐不能满 足对重大工程结构安全的长期监测要求。

光纤传感技术是继电测技术之后的新型传感技术。以光波为载体,光纤为媒质,具有抗电磁干扰、动态响应快、灵敏度和测试精度高、耐久性强及可实现远距离实时监测等优点,一些技术还可对结构进行分布式测量。这些优点决定其在工程结构安全监测方面具有很强的竞争力,并在航空航天、船舶、电力、桥梁、堤坝、边坡和隧道等工程结构及岩土工程的监测与诊断中获得广泛研究与应用。

2、光纤监测技术

国内外工程结构监测领域主要的光纤传感器主要包括光纤光栅 传感器(FBG)、光时域反射计(BOTDR)、Fabry-Pérot 空腔传感器(FPI)

及 SOFO 点式光纤传感器等。FPI 和 SOFO 分辨率高,但受信号传输和 解调技术的限制,布点数量有限,还不能从根本上突破点式测量的 局限,比较适用于结构重点部位的监测。分布式的 BOTDR 可对结构 进行大范围监测,但分辨率较低,测得应变是所在位置后面一定距 离(空间分解率)的平均应变值。而 FBG 不仅分辨率高,所测的应变 位置明确易定,且能使用波分复用技术在一根光纤中串接多个传感 器,实现真正意义上的多点线式分布测量。 因此,FBG 在很大程度 上弥补以上几种传感器的不足,并成为光电传感领域的研究热点。 美国、德国、加拿大和英国等都在致力于 FBG 及解调系统的研究。 我国对其的研究相对晚一些,但是也有较大进展,但还鲜见 FBG 在 隧道监测中的应用实例。本文拟采用 FBG 传感技术对昆明白泥井 3# 隧道二次衬砌进行应变监测,从而了解隧道当前的应力状态和长期 使用的可靠性及安全程度及检验二次衬砌设计的合理性,并为隧道

3、隧道监测实例

3.1 工程概况

XX 省白泥井 3[#]隧道位于功山至二级公路 10[#]合同腰店子段 K83+580~K84+555 处,隧道全长为 975.0 m,为单洞双车道对向行 车隧道。隧道设计净宽为11.5m,设计净高为7.465 m,已于2003 年 12 月建成通车。进口 K83+580~K83+625 段地层为二叠 系 栖 霞组 (P1q)灰岩夹白云层; K83+625~K84+555 为寒武系筇竹寺组(E1q) 页岩夹泥质粉砂岩,两者的接触关系为断层接触,接触带较破碎, 易产生塌方。出口端围岩属软质岩层,岩体力学性质较差,围岩较 不稳定,易产生拱部坍塌和侧壁位移变形,且K84+500~K84+555 段 位于滑坡体上,隧道易产生整体变形。受区域构造影响,隧道区域 内次级构造发育,围岩破碎,节理裂隙发育,风化严重,强风化层 最厚处达70 m。由于隧道的稳定性和安全性是建设单位十分重视的 问题,为此需对此隧道的变形稳定和安全状况进行监测。

3.2 FBG 铺设方案

本次 FBG 监测系统覆盖 K84+310~K84+531 的隧道一段。共选取 10 个断面按"Ω型"布置,进行绕拱变形监测。监测线路采用全面 接着方法,即把光纤绷紧后完全黏附在隧道二次衬砌的表面,可近似 认为传感器与黏着处结构的变形保持同步,从而反映隧道断面的整 体变形情况。经过对 FBG 的定位、熔接和黏贴,把光纤引入远方的监 测中心,并进行光损耗测量和断点检测后,成功完成对隧道的传感布 控。图 2,3 分别为 FBG 隧道监测系统的纵向和横向剖面布置图。图 4 所示为项表面 FBG 传感器的串联及黏贴方式;图 5 所示为拱左、 右两侧(拱肩和拱腰)FBG 传感器的串联及黏贴方式。除拱项倾斜设置 的温度补偿光栅外,另外两支互相垂直的测量光栅分别监测隧道的 轴向方向和隧道横断面 方向上的应变。



图 2 FBG 隧道监测系统纵向剖面布置图(单位: m) Fig.2 Longitudinal cross-section of tunnel FBG measurement system(unit: m)







本次工作所采用的 FBG 表面应变传感器的主要技术指标为:分 辨率≤0.1% FS;测试精度<2% FS;温度范围为-20℃~+50℃;应变 量测范围为-1 000~+1 000 με。JEME-iFBG-S04 型光纤光栅解调仪 的主要技术指标为:通道数为4个;波长范围 80nm;分辨率为1pm;扫 描频率为 5Hz;工作温度为0℃~40℃。



3.3 温度补偿技术

根据 FBG 的传感原理及式(2)可知,由于光纤光栅对应变与温度同时敏感,使得通过测量光纤光 栅耦合波长移动无法对应变与温度加以区分,所以 用其作为应变传感元件时,应消除温度所带来的影响,在应用中必须对FBG 传感器采取消除温度敏感 的措施以补偿。具体做法是:在一根光纤上同时串 联应变测量光栅和温度补偿光栅(如

图 4 所示)。测量光栅受应变和温度同时作用,温度补偿光栅由于 悬 空仅受温度影响,而不受结构的作用。二者处于同一温度场中,它们 对环境温度的变化具有相同的响应,即温度变化引起二者波长变化量 相同,在测 量光栅的波长漂移中扣除温度变化引起的波长漂移, 便得到应变单独作用引起的波长漂移,从而达到温度补偿的目的,即

$$\varepsilon = \frac{\Delta \lambda_{\text{total}} - \Delta \lambda_{\text{r.}}}{K_{\varepsilon''}}$$

$$K_{\varepsilon} = 1 - \frac{n^{2}}{2} \left[P_{12} - V \left(P_{11} + P_{12} \right) \right]_{\epsilon}$$
(3)

式中: ε 为轴向应变, $\Delta\lambda$ total 为应变和温度引起测量光栅的波长漂移量, $\Delta\lambda_T$ 为温度补偿光栅的波长漂移量, K_{ε} 为 FBG 的应变灵敏度系数。

3.4 隧道内温差对 Bragg 波长变化的影响

对于较长隧道,其内部温度分布相对复杂,隧道内同一位置在不同时期的温度也不相同。由于环境温度的变化对 Bragg 波长漂移有一定的影响,从而直接影响应变监测结果的精确性。为检测隧道内温差对 Bragg 波长变化的影响程度并验证 FBG 监测系统的稳定性和可靠性,于2004年4月16日17:00~4月17日17:00进行24h连续监测(时间间隔为1~2h)。监测数据按此原则进行处理:以第1次测量的波长值作为监测系统的基准值,此后所有监测数据均要扣除该基准值,从而显示隧道各断面中温度传感系统的 Bragg 波长随测量次数的变化规律。同时监测隧道外界环境温度和隧道内温度的变

化情况,测量结果表明,遂道外界环境实际温度的变化(0℃~20℃)所导致的隧道监测段内温度变化的相应温度为0℃~2℃。图6,7 给出8个断面的温度传感系统的Bragg波长随测量次数变化曲线。







图 7 第 6, 7, 8, 10 断面中温度传感系统的 Bragg 波长随 测量次数变化曲线→

由图 6,7 可知,隧道虽然经历外界 24h 内的温度极低和极高环境,但其内部一天当中的温度变 化对温度传感系统的 Bragg 波长变

化影响不大,波长变化范围主要集中在一40~10pm。除第4断面以外 ,其余断面的变化曲线的波型及变化趋势基本一致,可能是由于第4 断面附近温度波动较大,而其余断面附近温度分布相对稳定所致。从 整体上看,温度越低,波长变化值下降;温度越高,波长变化值随之 回升。此外,对8个断面上温度传感系统所取得的 Bragg 波长值进 行可靠性的估计。标准误差越小,可靠性则越大,计算结果见表 1。 由表1可知,标准误差可控制在 14 pm 以内。在全天监测过程中, 隧道附近的施工爆破及隧道内通车引起的振动对光纤及传感器的正 常工作均无影响,传感线路良好,系统工作稳定。由此可见,光纤 Bragg 光栅应变传感器的可靠性和稳定性是有保证的。

表 1	Bragg 波长值的计算结果↩	
-----	-----------------	--

Table 1	Calculation	results	of Bragg	wavel	lengths₊

隧道断面(桩号)	标准误差/pm ↔
第1断面(K84+310)	6.6+
第3断面(K84+361)	6.9+
第4断面(K84+389)	13.4+
第5断面(K84+411)	5.1₊′
第6断面(K84+435)	5.8+
第 7断面(K84+458)	2.8+
第8断面(K84+482)	5.4~
第 10断面(K84+531)	8.8+

3.5 隧道应变监测结果分析

为了考察隧道衬砌在不同时期变形情况,于 2004 年 2 月 19 日~10 月 20 日对其进行应变监测,以便了解隧道的健康状态并及时

采取补救措施。其中 2~3 月为干季,测量频度为 4 周 1 次;4~8 月 为雨季,测量频度为 3 周 1 次;此后又改为 4 周 1 次,共进行 12 次 测量。同样以第 1 次的应变监测数据为基准,后 11 次的监测数据均扣 除该基准值,从而反映隧道 2 月 19 日以后的应变变化。本文给出第 1 ,4,5,10 断面中的光纤 Bragg 光栅应变随时间的变化曲线。





(d) 第 10 断面↔

图8 第1,4,5,10 断面中的FBG 应变随时间的变化曲线

从图 8 中可看出, 在前 7 次测量中, 4 个断面的应变变化量均表 现出不同程度的波动, 说明进入雨季后, 隧道应变明显加大, 进而表 明下雨对隧道结构的受力产生一定影响。这种现象在第 5 断面表现的 最为突出, 其拱部、肩部己及腰部的应变变化为-250~100με; 在 第 6 次测量中, 第 4 断面右侧腰部纵向的应变变化最大, 降至-600με , 需引起关注; 而第 1, 10 断面各部位的应变波动幅度不大, 分别分 布在-80~20με 和-70~10με。在后 5 次测量中, 4 个断面各个监 测部位的应变变化较小, 曲线总体较平缓, 说明隧道二次衬砌结构已 开始向稳定的趋势发展。从整体上看,第1和5断面的应变变化相对 较稳定,变化量分别在-25~90με 和25~50με;第4断面的关注 部位的应变在前期的大幅波动后,也逐步回升,但仍需要在后期的监 测中观察其走势,而该断面的其余监测部位处于良性发展阶段;第10 断面在第10次监测中仍有小范围的波动,但此后也近于稳定。

4、结论

(1) 为解决FBG 的波长漂移对应变与温度的交叉敏感问题,提出相应的温度补偿技术,24h 连续监测表明,1 d内的温度变化 对温度传感系统的 Bragg 波长变化影响不大。

(2) 通过对隧道进行 8 个月的定期监测表明,雨季时隧道断面的应变变化波动相对较大,而干季时应变趋于平稳。其中第4 断面右侧腰部纵向的应变变化不稳定,监测期间最大值近-600 με,这一现象值得注意,并成为以后的监测重点,其余断面被监测部位的应变前期有小的波动,后期基本保持稳定,说明隧道二次衬砌结构逐渐稳定。

(3) 本文提出的隧道 FBG 传感器铺设方案是成功的,监测期间 传感光纤线路良好,无断裂事故发生;传感器的存活率很高,工作正 常;整个监测系统长期稳定性好。监测结果表明,FBG 传感技术可比 较真实地得到隧道的应变分布,将其应用于隧道应变监测中是可行 有效的。随着这项技术的不断成熟和发展,其在岩土工程监测领域将 会有更为广阔的应用前景。